



velikost pláště	obvod
18"	1436 mm
20"	1596 mm
22"	1759 mm
24 x 1.75"	1888 mm
24"	1916 mm
24 x 1 3/8"	1942 mm
26 x 1.40"	1995 mm
26 x 1.50"	2030 mm
26 x 1.75"	2045 mm
26 x 1.95"	2099 mm
26 x 2.10"	2133 mm
700c galuska	2117 mm
700 x 20c	2092 mm
700 x 23c	2112 mm
700 x 25c	2124 mm
700 x 26c	2136 mm
700 x 32c	2155 mm
700 x 35c	2164 mm
700 x 36c	2174 mm
27.5"	2193 mm
28" (700b)	2234 mm
28.6"	2281 mm



**CZ**  
**9 funkcí a další vlastnosti**  
**1 9 funkcí**  
 1. Digitální hodiny ve formátu 12/24 hodin  
 2. Rychloměr 0 - 99,9 km/h (mile/h)  
 3. Denní vzdálenost 0 - 99,9 km (mile)  
 4. Jízdní doba 0 - 23:59:59  
 5. Průměrná rychlost 0 - 99,9 km/h (mile/h)  
 6. Maximální rychlost 0 - 99,9 km/h (mile/h)  
 7. Vizualní alarm 0:00:00 - 23:59:59  
 8. Počítadlo ujeté vzdálenosti 0 - 9999 mil (km)  
 9. Kalorie (0 - 9999 kcal)  
**Další vlastnosti**  
 1. Volba KPH/MPH (km/h nebo mile/h)  
 2. Automatická úspora energie  
 3. Detekce slabé baterie  
 4. LED kontrolka pro funkce vysílače  
 5. Zadání velikosti kola (100 - 3999 mm)  
 6. Velký, dobře čitelný LCD displej  
 7. Vyměnitelné barevné gumové pouzdro  
 8. Nastavitelné počítadlo ujeté vzdálenosti  
 9. Obvod kola  
 10. Funkce automatického spuštění/zastavení  
 11. Vodotěsnost  
 12. Duální LCD displej  
 13. Lithiová baterie 3V pro cyklocomputer a vysílače  
 14. Kompatibilní s většinou velikostí vidlic  
 15. Podsvícení displeje  
**2 Příslušenství a montáž**  
 1. Bezdrátový cyklocomputer s 9 funkcemi  
 2. Bezdrátový snímač rychlosti  
 3. Držák na řídítka  
 4. Gumová podložka pod držák na řídítka  
 5. Gumová podložka pod snímač rychlosti  
 6. Kryt baterie a 2x gumový O-kroužek (cyklocomputer a snímač rychlosti)  
 7. 2x Lithiová baterie 3V (cyklocomputer a snímač rychlosti)  
 8. 4x zipový pásek (2x cyklocomputer a 2x snímač rychlosti)  
 9. Vyměnitelné barevné gumové pouzdro (k cyklocomputeru)  
 10. Magnet (na kulatý nebo plochý drát kola)  
**3 Instalace baterie cyklocomputeru**  
 Otočte kryt nástroje, vložte lithiovou baterii podle obrázku, umístěte baterii do pouzdra a zavřete kryt. Zajistěte jej otočením pomoci mince.  
**4 Funkce měření a displeje**  
 Okamžitá rychlost je zobrazena na horním řádku v režimu hodiny/jízdní doba/ODO/alarm/kalorie. Zobrazení okamžité rychlosti 0 - 99 km/h (mile/h)  
 DST  
 Denní vzdálenost se zaznamenává automaticky při otočení kola 0 - 99,9 km (mil)  
 RTM  
 Zobrazení uplynulého času (0 - 23:59:59)

AVG Výpočet a zobrazení průměrné rychlosti 0 - 99,9 km/h (mile/h)  
 MAX Ukládání, aktualizace a zobrazení maximální rychlosti 0 - 99,9 km/h (mile/h)  
 ALM Displej bliká 30 minut. Připomínka doplnění tekutiny a použití krému na opalování.  
 ODO Zobrazení celkové vzdálenosti (počítadlo ujeté vzdálenosti) 0 - 9999 km (mil)  
 CAL Zobrazení spotřeby kalorií vypočtených během času jízdy 0 - 9999 kcal  
 Podsvícení displeje LED diodou po dobu 3 až 5 sekund.  
**5 Základní nastavení přístroje**  
 Programování zahájíte stisknutím kteréhokoliv tlačítka (vše je vynulováno).  
**(U) Volba jednotek KM/KG (kilometry/kilogramy) nebo Mile/LB (mile/libry)**  
 KG výchozí hodnota 45 kg  
 LB výchozí hodnota 100 liber  
 1. Stiskněte (M) pro volbu KM/H nebo jednotku hmotnosti KG.  
 2. Stiskněte (ADJUST/LIGHT) pro volbu M/H nebo LB. Výchozí nastavení je KM/H a KG.  
 3. Stiskněte (S) pro další nastavení nebo ukončení.  
**Poznámka:** Při zobrazení plného displeje stiskněte kterékoli tlačítka pro vstup.  
**(C) Nastavení obvodu kola**  
 Obvod kola nastavte jako proces nastavení dat.  
 1. Položte na zem měřicí pásmo.  
 2. Vyrovnajte ventilek pneumatiky s 0 cm na měřicím pásmu (hmotnost jezdců může ovlivnit obvod kola, přičemž přesnější měření se docílí s jezdcem na kole).  
 3. Jděte kolem po přímce a označte vzdálenost. Pokud bude ventilek opět kolmo k zemi.  
**Poznámka:** Před vyjmutím staré baterie si poznamenejte celkovou ujetou vzdálenost.  
 V režimu DST stisknutím tlačítka SET přezkontrolujte hodnotu obvodu kola.


**(O) Nastavení počítadla ujeté vzdálenosti**  
 Při výměně baterie budou všechna data vymazána.  
 1. Stisknutím tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte hodnotu.  
 2. Stisknutím tlačítka MODE upravíte hodnotu atd.  
 3. Stiskněte tlačítka SET pro další nastavení nebo ukončení.  
**Poznámka:** Před vyjmutím staré baterie si poznamenejte celkovou ujetou vzdálenost.  
 V režimu DST stisknutím tlačítka SET přezkontrolujte hodnotu obvodu kola.  
**(W) Nastavení hmotnosti**  
 Volba jednotky hmotnosti (LB), jednotka rychlosti (M/H), výchozí hmotnost 100 liber  
 Volba jednotky hmotnosti (KG), jednotka rychlosti (KM/H), výchozí hmotnost 45 kg  
 1. Stisknutím tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte hodnotu.  
 2. Stisknutím tlačítka MODE upravíte hodnotu atd.  
 3. Stiskněte tlačítka SET pro další nastavení nebo ukončení.  
**Nastavení alarmu**  
 Stisknutím tlačítka MODE do režimu ALM, podržením tlačítka SET po dobu 3 sekund zadáte nastavení. V režimu hodin, je-li zobrazený čas ve formátu 12 h a nastavení AM/PM.  
 1. Stisknutím tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte hodnotu.  
 2. Stisknutím tlačítka MODE upravíte hodnotu atd.  
 3. Stiskněte tlačítka SET pro další nastavení nebo ukončení.  
**Nastavení hodin**  
 Stisknutím tlačítka MODE přejdete do režimu

6. Stisknutím tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte hodnotu.  
 7. Stisknutím tlačítka MODE upravíte hodnotu atd.  
 8. Stiskněte tlačítka SET pro další nastavení nebo ukončení.  
**Poznámka:** Obvod kola může ovlivnit výpočet rychlosti.  
 4. Stisknutím SET aktivujete alarm. V horní části displeje cyklocomputeru se zobrazí symbol alarmu.  
**Poznámka:**  
 1. Připomínka doplnění tekutiny a použití opalovacího krému.  
 2. Po uplynutí přednastavené doby bude displej blikat každé 2 sekundy.  
 3. Trvale blikání se automaticky zastaví po 30 minutách nebo jej vypnete stisknutím kteréhokoliv tlačítka.  
 4. Když je zobrazen symbol alarmu, je v cyklocomputeru přednastavena doba. Pro zastavení jízdy alarm bliká trvale.  
 5. Pro vypnutí nastavení stiskněte tlačítka SET. Symbol alarmu zmizí z displeje.  
**Nastavení hodin**  
 Stisknutím tlačítka MODE přejdete do režimu

1. Připevněte magnet na pravý drát předního kola podle obrázku (co nejvýše).  
 2. Změřte nejvhodnější umístění snímače od magnetu podle obrázku.  
 3. Připevněte snímač a gumovou podložku na pravou stranu přední vidlice a lehce upevněte zipové pásky do 2 otvorů na snímači rychlosti, aby bylo možné nastavit polohu hodin, podržením tlačítka SET po dobu 3 sekund zadáte nastavení.  
 V režimu hodin, je-li čas ve formátu 12 h:  
 1. Stisknutím tlačítka ADJUST/LIGHT přepínáte mezi formátem 12 a 24 hodin. Stisknutím tlačítka MODE hodnotu upravíte.  
 2. Stisknutím tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte hodnotu.  
 3. Stisknutím tlačítka MODE upravíte hodnotu atd.  
 4. Stiskněte tlačítka SET pro ukončení.  
**6 Montáž snímače/magnetu**  
 1. Připevněte magnet na pravý drát předního kola podle obrázku (co nejvýše).  
 2. Změřte nejvhodnější umístění snímače od magnetu podle obrázku.  
 3. Připevněte snímač a gumovou podložku na pravou stranu přední vidlice a lehce upevněte zipové pásky do 2 otvorů na snímači rychlosti, aby bylo možné nastavit polohu hodin, podržením tlačítka SET po dobu 3 sekund zadáte nastavení.  
 V režimu hodin, je-li čas ve formátu 12 h:  
 1. Stisknutím tlačítka ADJUST/LIGHT přepínáte mezi formátem 12 a 24 hodin. Stisknutím tlačítka MODE hodnotu upravíte.  
 2. Stisknutím tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte hodnotu.  
 3. Stisknutím tlačítka MODE upravíte hodnotu atd.  
 4. Stiskněte tlačítka SET pro ukončení.

snímače rychlosti podle obrázku.  
 4. Nastavte nejvhodnější polohu a zajistěte snímač zipovými pásky. Vyrovnajte polohu magnetu vůči snímači rychlosti. Ponechte vzdálenost pod 5 mm.  
 5. Anténa na vrcholu snímače by měla směřovat k cyklocomputeru.  
 6. Otáčejte předním kolem. Bude-li vysílač pracovat správně, LED kontrolka vysílače bude při pohybu blikat. Pokud ne, zkontrolujte vyrovnání magnetu vůči snímači nebo vyměňte baterii vysílače.  
 7. Šipka na vysílači snímače by měla směřovat k hlavní jednotce.  
**Poznámka:**  
 1. Vyrovnajte magnet vůči snímači rychlosti pomocí horní nebo dolní značky.  
 2. Po utažení zipových pásek snímače odstříhnete přebývající část a zastrihnete okraj, abyste se neporanili.  
**Montáž bezdrátového snímače**  
 Snímač byl navržen k příjmu signálů v omezeném dosahu, aby nedocházelo k rušení signálů snímače. Aby snímač pracoval správně, zachovejte mezi cyklocomputerem a snímačem maximální vzdálenost 60 cm. Kvůli lepšímu signálu bude možná nutná výměna cyklocomputeru na představecí jízdníh kola.  
**Upevnění:**  
 1. Při jízdě se nekoncentrujte na cyklocomputer. Vždy jezděte bezpečně.  
 2. Pravidelně kontrolujte, zda je snímač i magnet bezpečně upevněn. Zkontrolujte také, jestli není držák volný a jestli jsou cyklocomputer a snímač rychlosti v přímce.  
**7 Držák cyklocomputeru**  
 Upevněte cyklocomputer do držáku a upevněte jej

k řídítkům. Umístěte vysílač a magnet v nejvyšší možné poloze, maximálně ve vzdálenosti 60 cm. Jestliže při otočení předního kola LED kontrolka vysílače bliká, proběhla montáž v pořádku. Cyklocomputer může být namontován na představec nebo řídítka otočením držáku na řídítka o 90°.  
**Poznámka:** Po utažení zipových pásek snímače odstříhnete přebývající část a zastrihnete okraj, abyste se neporanili.  
**Vynulování a vymazání všech dat**  
 V kterémkoli režimu stiskněte a podržte stisknutou současně tlačítka SET a MODE po dobu 8 sekund a všechna data se vynulují. V režimu DST/RTM/AVG/MAX/CAL stiskněte a podržte stisknutá současně tlačítka SET a MODE (méně než 3 sekundy). Jakmile začne displej blikat, stisknutím tlačítka MODE potvrdíte vymazání. Data DST/RTM/AVG/MAX/CAL budou vymazána. Stisknutím tlačítka SET zrušíte vymazání. V obou případech se údaje ODO/TIME/ALM nevy nulují.  
**Upozornění:**  
 1. Po vyjmutí baterie se vymažou všechna data a nastavené hodnoty.  
 2. Po výměně baterie postupujte podle bodu 5.  
**Zkontrolujte obvod kola**  
 V režimu DST stiskněte tlačítka SET a zobrazí se obvod kola. Stiskněte tlačítka MODE nebo počkejte 5 sekund a přejdete k dalšímu nastavení.  
**Úspora energie**  
 Z důvodu šetření baterie se cyklocomputer po cca 5 minutové nečinnosti automaticky přepne do režimu spánku a bude zobrazen pouze čas. Cyklocomputer se automaticky aktivuje jízdu nebo stisknutím tlačítka.  
**Podsvícení displeje LED diodou**  
 Stiskněte tlačítka ADJUST/LIGHT a displej se



podsvítí na dobu 3 až 5 sekund.  
**Automatické spuštění/zastavení**  
 Při započetí/ukončení jízdy cyklocomputer automaticky spustí/zastaví záznam dat. Pokud bliká , cyklocomputer se spustí automaticky.  
**Výměna baterie**  
 1. Po výměně baterie budou všechna data vymazána.  
 2. Tento cyklocomputer umožňuje po výměně baterie opět zadat údaj o celkové ujeté vzdálenosti.  
 3. Než budete vyměňovat baterii, poznamenejte si údaj o celkové ujeté vzdálenosti ODO.  
 4. Použijte baterie CR2032. Instalace viz obrázek 3.  
 5. Po výměně baterie a zobrazení úplného displeje stisknutím kteréhokoliv tlačítka zahájíte nastavování.  
**Funkce tlačítka**  
 Rozdělena do dvou funkcí:  
**Fáze funkce**  
 Tlačítka MODE: Stisknutím tlačítka MODE budete procházet postupně všemi režimy ve sledu cyklocomputeru a zaznamenané údaje se budou současně zvyrazněné zobrazovat.  
 Tlačítka SET: tlačítka nastavení  
 Tlačítka ADJUST/LIGHT: zapne podsvícení displeje  
**Fáze nastavení**  
 Tlačítka ADJUST/LIGHT: přepínání mezi hodnotami  
 Tlačítka MODE: úprava hodnoty  
 Tlačítka SET: přechod do dalšího nastavení nebo ukončení (na zadní straně cyklocomputeru).  
**Odstaňování problémů**  
**Černý displej:** Teplota je příliš vysoká nebo

příliš nízká. Příliš dlouhé vystavení přímému slunečnímu světlu.  
**Žádné zobrazení:** Není vložena baterie, je vložena nesprávně nebo je vybitá.  
**Displej bledne:** Slabá baterie.  
**Nesprávně zobrazení dat:** Proveďte celkové vynulování (ALL CLEAR). Slabá baterie vyzobrazuje ne příliš velké magnetické rušení.  
**Nezobrazuje se okamžitá rychlost:** Nedokončené nastavení / mezera mezi snímačem a cyklocomputerem / nesprávný obvod kola / snímač rychlosti není nasměrován na cyklocomputer / slabá baterie / magnetické rušení.  
**Nespuští se/nezastavuje:** Cyklocomputer je v režimu ODO nebo není dokončena fáze nastavení.  
**Chybí hodnota:** Proveďte celkové vynulování (ALL CLEAR). Slabá baterie snímače rychlosti nebo příliš velké magnetické rušení. Objekty


v blízkosti mohou vysílat elektromagnetické vlny (železniční trať, televizní vysílač, digitální světlo LED nebo jiný bezdrátový snímač rychlosti atd.). Nepřiblížte se s přístrojem k žádnému objektu, který může způsobit rušení a vynulování dat.  
**Měříte je volný:** Nesprávně namontovaný držák a cyklocomputer. Držák cyklocomputeru je poškozený nebo nezajištěný.  
**Prodlévá displej:** Okolní teplota nižší než 0 °C nebo vyšší než 50 °C.  
**Nesprávná hodnota kalorií:** Nesprávné nastavení hmotnosti nebo jednotky.  
**Žádné podsvícení nebo příliš tmavé:** Slabá baterie.  
 3. Je to průměrná hodnota při používání při teplotě do 20 °C a vysílací vzdálenosti 60 cm.  
 4. Živnost baterie vložené z výroby může být kratší, používá-li se podsvícení často.  
 5. Řídící jednotka: 4bitový 1čipový mikrořadič (krytálem řízený oscilátor).  
 6. Displej: displej z tekutých krystalů HTN.  
 7. Snímač: magnetický snímač.  
 8. Rozsah obvodu kola: 100 mm - 3999 mm (výchozí hodnota 2155 mm).  
 9. Hmotnost jezdců: 0 - 160 kg nebo 0 - 350 liber (výchozí hodnota v kilogramech je 45 kg, v librách 100 liber).  
 10. Provozní teplota: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F).  
 11. Rozměry/hmotnost: 48 x 48 x 17 mm / 25 - 30g.  
 12. Živnost baterie se liší podle podmínek používání, jako je např. prostředí, teplota, aplikace, doba používání atd. Výše uvedené informace jsou výrobním standardem.  
 Dodržováním tohoto návodu dosáhnete nejlepšího výkonu.  
 13. Specifikace a provedení podléhají změnám bez oznámení.  
**Bezpečnostní opatření**  
 1. Tento cyklocomputer lze používat za deště, avšak NEMĚLO by se přitom mačkat tlačítka nebo by se cyklocomputer NEMĚLO používat pod vodou.  
 2. Nenechávejte hlavní jednotku vystavenou přímému slunečnímu světlu, když z kole nejedete.  
 3. Hlavní jednotku nebo její příslušenství nerozebírejte.  
 4. Pravidelně kontrolujte relativní polohu a vzdálenost snímače a magnetu.  
 5. Pravidelně kontrolujte polohu cyklocomputeru a kovového hrotu spojky držáku.  
 6. K čištění znečištěné hlavní jednotky nebo

příslušenství nepoužívejte ředidlo, lih nebo benzín.  
 7. Při likvidaci baterie dodržujte místní předpisy.  
 Při požití baterie ihned vyhledejte lékařskou pomoc.  
 8. Při jízdě se nekoncentrujte na cyklocomputer. Bezpečnost je na prvním místě.  
 9. Chraňte životní prostředí. Odevzdejte prosím vybitou baterii k recyklaci na vyhrazeném místě.  
 10. Po seřízení cyklocomputeru přezkontrolujte signál snímače.  
**Údržba**  
 K vyčištění znečištěného cyklocomputeru nebo příslušenství použijte navlhčený měkký hadřík, potom jej utuře suchým hadříkem. Zkontrolujte upevnění a polohu magnetu, zda je signál v pořádku.  
**Záruka**  
 1. Záruka 2 roky se poskytuje pouze na cyklocomputer a snímač.

2. Pokud výrobek nefunguje při normálním používání, cyklocomputer a snímač budou opraveny nebo vyměněny zdarma.  
 3. Při vracení výrobku jej opatrně zabalte a přiložte záruční list (doklad o koupi) s pokynem pro opravu. Uveďte prosím své jméno/adresu/kontakt. Pojištění, manipulace a přeprava jde k tíži osoby požadující servis.  
 4. Tato záruka se nevztahuje na poruchu výrobku způsobenou havárií, hrubým zacházením, nesprávnou manipulací, nesprávnou montáží, úpravou, přírodními katastrofami, nesprávným používáním nebo provedenými změnami.  
 Kromě toho otevření nebo změny na pouzdrů výrobku mohou jakékoli fyzické poškození, zneužití nebo úprava povrchu výrobku učinit rovněž zárukou na výrobek neplatnou.  
**Bezpečnou a příjemnou jízdu!**  
 EU - Prohlášení o shodě  
 My, Giant Manufacturing Company, Ltd., N° 19, Shan-Fan Road, Dajia District, Taichung, Taiwan, tímto potvrzujeme pro Giant Europe B. V. (se sídlem na adrese Pascalleaan 66, 6218 NJ Lelystad, Nizozemsko), že všechna vyjádření v tomto prohlášení jsou správná a provádí a že bezdrátový cyklocomputer Giant Continuum 9W („výrobek“) je plně v souladu s EMC/RF standardy.  
 Jsme si zároveň vědomi toho, že nesprávnost nebo nepravdivost našich prohlášení může způsobit nesprávnou škodu a vážnou újmu Giant Europe B. V. a v souladu s příslušnými zákony a jinými právními předpisy ponese odpovědnost za jakékoli nároky vznesené v souvislosti s nesprávností nebo nepravdivostí našich prohlášení. Plné znění prohlášení o shodě můžete najít na [www.giant-bicycles.com](http://www.giant-bicycles.com)  
 Dodavatel pro ČR: **Progress Cycle, a. s.**  
 Logistický park Tulipán, 253 01 Hostivice - Palouky Česká republika  
 telefon: + 420 241 771 181-2  
 e-mail: [giant@progresscycle.cz](mailto:giant@progresscycle.cz)  
 internet: [www.progresscycle.cz](http://www.progresscycle.cz)



velikost pláště	obvod
18"	1436 mm
20"	1596 mm
22"	1759 mm
24 x 1.75"	1888 mm
24"	1916 mm
24 x 1 3/8"	1942 mm
26 x 1.40"	1995 mm
26 x 1.50"	2030 mm
26 x 1.75"	2045 mm
26 x 1.95"	2099 mm
26 x 2.10"	2133 mm
700c galuska	2117 mm
700 x 20c	2092 mm
700 x 23c	2112 mm
700 x 25c	2124 mm
700 x 26c	2136 mm
700 x 32c	2155 mm
700 x 35c	2164 mm
700 x 36c	2174 mm
27.5"	2193 mm
28" (700b)	2234 mm
28.6"	2281 mm



## SK

## 9 funkcií a ďalšie vlastnosti

## 9 funkcií

- Digitálne hodiny vo formáte 12/24 hodín
- Rýchlosť 0 - 99 km/h (mil/h)
- Denná vzdialenosť 0 - 99,9 km (mil)
- Doba jazdy 0 - 23:59:99
- Priemerná rýchlosť 0 - 99,9 km/h (mil/h)
- Maximálna rýchlosť 0 - 99,9 km/h (mil/h)
- Vizuálny alarm 0:00:00 - 23:59:59
- Počítadlo úšlej vzdialenosti 0 - 9999 km (mil)
- Kalórie (0 - 0000 kcal)

## Ďalšie vlastnosti

- Voľba KPH/MPH (km/h alebo mil/h)
- Automatická úspora energie
- Detekcia slabej batérie
- LED kontrolka pre funkciu vysielateľa
- Zadanie veľkosti kolesa (100 - 3999 mm)

- Veľký, dobre čitateľný displej
- Vymeniteľné farebné gumové púzdro
- Nastaviteľné počítadlo úšlej vzdialenosti
- Obvod kolesa
- Funkcia automatického spustenia/zastavenia
- Vodotesnosť
- Duálny LCD displej
- Lithiová batéria 3V pre cyklopočítač a vysielateľ
- Kompatibilný s väčšinou veľkosti vidlic
- Podsivietenie displeja

## Príslušenstvo a montáž

- Bezdrôtový cyklopočítač s 9 funkciami
- Bezdrôtový snímač rýchlosti
- Držiak na riadidlá
- Gumová podložka pod držiak na riadidlá
- Gumová podložka pod snímač rýchlosti
- Kryt batérie a 2x gumový O-kružok (cyklopočítač a snímač rýchlosti)
- 2x lithiová batéria 3V (cyklopočítač a snímač rýchlosti)

- Rýchlosť
- 4x zipsový pásek (2x cyklopočítač a 2x snímač rýchlosti)
- Vymeniteľné farebné gumové púzdro (k cyklopočítaču)
- Magnet (na guľatú alebo plochú špicu kolesa)
- Instalácia batérie cyklopočítača
- Otočíte kryt prístroja, vložte lithiovú batériu podľa obrázku, umiestnite batériu do púzdra a zatvorte kryt. Zaisťte ho otočením pomocou mince.
- Funkcie merania a displeja
- Okamžitá rýchlosť je zobrazená na hornom riadku v režime hodiny/doba jazdy/ODO/alarm/kalórie.
- Zobrazenie okamžitej rýchlosti 0 - 99 km/h (mil/h)
- Zobrazenie hodín vo formáte 12/24 hodín
- Denná vzdialenosť a zaznamenáva automaticky pri otáčaní kolesa 0 - 99,9 km (mil)
- Zobrazenie uplynulého času (0 - 23:59:59)

- Výpočet a zobrazenie priemernej rýchlosti 0 - 99,9 km/h (mil/h)
- MAX Ukladanie, aktualizácia a zobrazenie maximálnej rýchlosti 0 - 99,9 km/h (mile/h)
- ALM Displej bliká 30 minút. Pripomienka doplnenia tekutín a použitia krému na opalovanie.
- ODO Zobrazenie celkovej vzdialenosti (počítadlo úšlej vzdialenosti) 0 - 9999 km (mil)
- CAL Zobrazenie spotreby kalórií vypočítaných v priebehu času jazdy 0 - 9999 kcal
- Podsivietenie displeja po dobu 3 - 5 sekúnd.
- Základné nastavenie prístroja
- Programovanie zahájte stlačením ktoréhokoľvek tlačítka (všetky je vynulované).
- Voľba jednotiek KM/KG (kilometre/kilogramy) alebo MIL/LB (mile/kilometre)
- KG vychádza hodnota 45 kg
- LB vychádza hodnota 100 libier
- Stlačte (M) pre voľbu KM/H alebo jednotku hmotnosti KG.
- Stlačte (ADJUST/LIGHT) pre voľbu M/H alebo LB. Východzie nastavenie je KM/H a KG.
- Stlačte (S) pre ďalšie nastavenie alebo ukončenie.
- Poznámka: Pri zobrazení plného displeja stlačte ktoréhokoľvek tlačítka pre vstup.
- Nastavenie obvodu kolesa
- Obvod kolesa nastavte ako proces nastavenia dát.
- Položte na zem meracie pásmo.
- Vyrovajte ventil pneumatiky s 0 cm na meracom pásme (hmotnosť jazdca môže ovplyvniť obvod kolesa, pričom presnejšie meranie sa docieli s jazdcom na bicykli).
- Choďte kolesom po priamke a označte vzdialenosť kde bude ventil opäť kolmo k zemi.
- Poznačte si hodnotu a zadajte ju.
- Východzia hodnota obvodu kolesa je 2155 mm. Nahľadnite taktiež do tabuľky obvodov kolies alebo zadajte nameranú hodnotu.

- Stlačením tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte hodnotu.
- Stlačením tlačítka MODE upravíte hodnotu atď.
- Stlačte tlačítka SET pre ďalšie nastavenie alebo ukončenie.
- Poznámka: Obvod kolesa môže ovplyvniť výpočet rýchlosti.
- Nastavenie počítadla úšlej vzdialenosti
- Pri výmene batérie budú všetky dáta vymazané.
- Stlačením tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte hodnotu.
- Stlačením tlačítka MODE upravíte hodnotu atď.
- Stlačte tlačítka SET pre ďalšie nastavenie alebo ukončenie.
- Poznámka: Pred vyňatím starej batérie si poznamenajte celkovú úšľú vzdialenosť. V režime DST stlačením tlačítka SET. Prekontrolujte hodnotu obvodu kolesa.
- Nastavenie alarmu
- Stlačte tlačítka MODE do režimu ALM. Podržaním tlačítka SET po dobu 3 sekúnd zadáte nastavenie. V režime hodin, ak je nastavený čas vo formáte 12 h a nastavenie AM/PM.
- Stlačením tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte hodnotu.
- Stlačením tlačítka MODE upravíte hodnotu atď.
- Stlačením tlačítka SET dokončíte nastavenie.
- Nastavenie hodín
- Stlačením tlačítka MODE prejdete do režimu hodín.

- Stlačením tlačítka SET aktivujete alarm. V hornej časti displeja cyklopočítača sa zobrazí symbol alarmu.
- Poznámka:
  - Pripomienka doplnenia tekutín a použitia opalovacieho krému.
  - Po uplynutí prednastavenej doby bude displej blikat každé 2 sekundy.
  - Trvalé blikanie sa automaticky zastaví po 30 minútach alebo ho vypnete stlačením ktoréhokoľvek tlačítka.
- Keď je zobrazený symbol alarmu, je v cyklopočítači prednastavená doba.
- Po zastavení jazdy alarm bliká trvale.
- Pre vypnutie nastavenia stlačte tlačítka SET. Symbol alarmu zmizne z displeja.
- Nastavenie hodín
- Stlačením tlačítka MODE prejdete do režimu hodín.

- Stlačením tlačítka SET nastavíte hodnotu.
- Stlačením tlačítka MODE upravíte hodnotu atď.
- Stlačte tlačítka SET pre ďalšie nastavenie alebo ukončenie.
- Poznámka: Pred vyňatím starej batérie si poznamenajte celkovú úšľú vzdialenosť. V režime DST stlačením tlačítka SET. Prekontrolujte hodnotu obvodu kolesa.
- Nastavenie alarmu
- Stlačte tlačítka MODE do režimu ALM. Podržaním tlačítka SET po dobu 3 sekúnd zadáte nastavenie. V režime hodin, ak je nastavený čas vo formáte 12 h a nastavenie AM/PM.
- Stlačením tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte hodnotu.
- Stlačením tlačítka MODE upravíte hodnotu atď.
- Stlačením tlačítka SET dokončíte nastavenie.
- Nastavenie hodín
- Stlačením tlačítka MODE prejdete do režimu hodín.

- Stlačením tlačítka SET nastavíte hodnotu.
- Stlačením tlačítka MODE upravíte hodnotu atď.
- Stlačte tlačítka SET pre ďalšie nastavenie alebo ukončenie.
- Poznámka: Pred vyňatím starej batérie si poznamenajte celkovú úšľú vzdialenosť. V režime DST stlačením tlačítka SET. Prekontrolujte hodnotu obvodu kolesa.
- Nastavenie alarmu
- Stlačte tlačítka MODE do režimu ALM. Podržaním tlačítka SET po dobu 3 sekúnd zadáte nastavenie. V režime hodin, ak je nastavený čas vo formáte 12 h a nastavenie AM/PM.
- Stlačením tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte hodnotu.
- Stlačením tlačítka MODE upravíte hodnotu atď.
- Stlačením tlačítka SET dokončíte nastavenie.
- Nastavenie hodín
- Stlačením tlačítka MODE prejdete do režimu hodín.

- Stlačením tlačítka SET nastavíte hodnotu.
- Stlačením tlačítka MODE upravíte hodnotu atď.
- Stlačte tlačítka SET pre ďalšie nastavenie alebo ukončenie.
- Poznámka: Pred vyňatím starej batérie si poznamenajte celkovú úšľú vzdialenosť. V režime DST stlačením tlačítka SET. Prekontrolujte hodnotu obvodu kolesa.
- Nastavenie alarmu
- Stlačte tlačítka MODE do režimu ALM. Podržaním tlačítka SET po dobu 3 sekúnd zadáte nastavenie. V režime hodin, ak je nastavený čas vo formáte 12 h a nastavenie AM/PM.
- Stlačením tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte hodnotu.
- Stlačením tlačítka MODE upravíte hodnotu atď.
- Stlačením tlačítka SET dokončíte nastavenie.
- Nastavenie hodín
- Stlačením tlačítka MODE prejdete do režimu hodín.

- Stlačením tlačítka SET nastavíte hodnotu.
- Stlačením tlačítka MODE upravíte hodnotu atď.
- Stlačte tlačítka SET pre ďalšie nastavenie alebo ukončenie.
- Poznámka: Pred vyňatím starej batérie si poznamenajte celkovú úšľú vzdialenosť. V režime DST stlačením tlačítka SET. Prekontrolujte hodnotu obvodu kolesa.
- Nastavenie alarmu
- Stlačte tlačítka MODE do režimu ALM. Podržaním tlačítka SET po dobu 3 sekúnd zadáte nastavenie. V režime hodin, ak je nastavený čas vo formáte 12 h a nastavenie AM/PM.
- Stlačením tlačítka ADJUST/LIGHT nastavíte hodnotu.
- Stlačením tlačítka MODE upravíte hodnotu atď.
- Stlačením tlačítka SET dokončíte nastavenie.
- Nastavenie hodín
- Stlačením tlačítka MODE prejdete do režimu hodín.

## Držiak cyklopočítača

Upevnite cyklopočítač do držiaka a upevnite ho k riadidlám. Umiestnite vysielateľ a magnet na najvyššej možnej polohe, maximálne vo vzdialenosti 60 cm. Ak pri otáčaní predného kolesa LED kontrolka vysielateľa bliká, prebehla montáž v poriadku. Cyklopočítač môže byť namontovaný na predstavce alebo riadidlá otočením držiaka o 90°.

## Poznámka:

- Po utiahnutí zipsových pásov snímača odstráňte nadbytočnú časť a zastrihnite okraj, aby ste sa neporanili.
- Vynulovanie a vymazanie všetkých dát
- V ktoromkoľvek režime stlačte a podržte stlačené súčasne tlačítka SET a MODE po dobu 8 sekúnd a všetky dáta sa vynulujú. V režime DST/RTM/AVG/MAX/CAL stlačte a podržte stlačené súčasne tlačítka SET a MODE (menej ako 3 sekundy). Akonáhle začne displej blikáť, stlačením tlačítka MODE potvrdíte vymazanie. Dáta DST/RTM/AVG/

- MAX/CAL budú vymazané. Stlačením tlačítka SET zrušíte vymazanie. V obidvoch prípadoch sa údaje ODO/TIME/ALM nevy nulujú.
- Upozornenie:
  - Po vyňatí batérie sa vymažú všetky dáta a nastavené hodnoty.
  - Po výmene batérie postupujte podľa bodu 5.
- Skontrolujte obvod kolesa
- V režime DST stlačte tlačítka SET a zobrazí sa obvod kolesa. Stlačte tlačítka MODE alebo počkajte 5 sekúnd a prejdite k ďalšiemu nastaveniu.
- Úspora energie
- Z dôvodu šetrenia batérie sa cyklopočítač po cca 5 minútovú nečinnosť automaticky prepne do režimu spánku a bude zobrazený iba čas. Cyklopočítač sa automaticky aktivuje jazdou alebo stlačením tlačítka.

- Podsivietenie displeja LED diódou
- Stlačte tlačítka ADJUST/LIGHT a displej sa podsivieti na dobu 3 - 5 sekúnd.
- Automatické spustenie/zastavenie
- Pri započatí/ukončení jazdy cyklopočítač automaticky spustí/zastaví záznam dát. Pokiaľ bliká, cyklopočítač sa spustí automaticky.
- Výmena batérie
- Po výmene batérie budú všetky dáta vymazané.
- Tento cyklopočítač umožňuje po výmene batérie opäť zadať údaje o celkovej úšlej vzdialenosti.
- Kým vymeníte batériu, poznamenajte si údaje o celkovej úšlej vzdialenosti ODO.
- Používajte batérie CR2032. Instalácia vid' obrázok 4.
- Po výmene batérie a zobrazení úplného displeja stlačením ktoréhokoľvek tlačítka zahájite nastavovanie.

- Funkcia tlačítok
- Rozdelená do dvoch funkcií:
  - Fáza funkcie
  - Tlačítka MODE: Stlačením tlačítka MODE budete postupne prechádzať všetkými režimami v slede cyklopočítača a zaznamenané údaje sa budú súčasne zvyraznene zobrazovať.
  - Tlačítka SET: tlačítka nastavenia
  - Tlačítka ADJUST/LIGHT: zapne podsivietenie displeja
- Fáza nastavenia
- Tlačítka ADJUST/LIGHT: prepínanie medzi hodnotami
- Tlačítka MODE: úprava hodnoty
- Tlačítka SET: prechod do ďalšieho nastavenia alebo ukončenia (na zadnej strane cyklopočítača)
- Odstraňovanie problémov
- Čierny displej: Teplota je príliš vysoká alebo

- príliš nízka. Príliš dlhé vystavenie priamemu slnečnému žiareniu.
- Ziadne zobrazenie: Nie je vložená batéria, je vložená nesprávne alebo je vybitá.
- Displej bledne: Slabá batéria.
- Nepravdivé zobrazenie dát: Prevedte celkové vynulovanie (ALL CLEAR). Slabá batéria vysielateľa alebo príliš veľké magnetické rušenie.
- Nezobrazuje sa okamžitá rýchlosť: Nedokončené nastavenie / medzera medzi snímačom a cyklopočítačom / nesprávny obvod kolesa / snímač rýchlosti nie je nasmerovaný na cyklopočítač / slabá batéria / magnetické rušenie.
- Nesprávna hodnota kalórií: Nesprávne nastavenie jednotky alebo hmotnosti.
- Ziadne podsivietenie alebo príliš tmavé: Slabá batéria.
- Specifikácie
- Lithiová batéria 2x CR2032 (vysielateľ a cyklopočítač)
- Zivotnosť batérie cca 1 rok (pri používaní jednu hodinu denne bez zapínania podsivietenia).

- Je to priemerná hodnota pri používaní pri teplote do 20 °C a vysielateľ vzdialenosť 60 cm.
- Zivotnosť batérie vloženej od výroby môže byť kratšia ak sa podsivietenie používa často.
- Riadiaca jednotka: 4 bitový 1 cipový mikroradič (krýštálom riadený oscilátor).
- Displej: displej z tekutých krýštálov HTN.
- Snímač: magnetický snímač.
- Rozsah obvodu kolesa: 100 mm - 3999 mm (vychádza hodnota 2155 mm).
- Hmotnosť jazdca: 0 - 160 kg alebo 0 - 350 libier (vychádza hodnota v kilogramoch je 45 kg, v librách 100 libier).
- Prevádzková teplota: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F).
- Rozmery/hmotnosť: 48 x 48 x 17 mm / 25 - 30 g
- Zivotnosť batérie sa líši podľa podmienok používania, ako napríklad prostredie, teplota, aplikácia, doba používania, atď. Vyššie uvedené informácie sú výrobným štandardom. Dodržaním

- tohto návodu dosiahnete najlepší výkon.
- Špecifikácie a prevedenie podliehajú zmene bez oznámenia.
- Bezpečnostné opatrenia
- Tento cyklopočítač je možné používať aj za dažďa, avšak NEMALO by sa pritom stlačať tlačítka. Cyklopočítač NEPOUŽÍVAJTE pod vodou.
- Nenechávajte hlavnú jednotku vystavenú priamemu slnečnému svetlu, keď na bicykli nejazdíte.
- Hlavnú jednotku alebo jej príslušenstvo nerozoberajte.
- Pravidelne kontrolujte relatívnu polohu, vzdialenosť snímača a magnetu.
- Pravidelne kontrolujte polohu cyklopočítača a kovového hrotu spojky držiaku.
- Na čistenie hlavnej jednotky alebo príslušenstva nepoužívajte redidlo, lieh alebo benzín.

- Pri likvidácii batérie dodržte miestne predpisy. Pri požití batérie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri vracaní výrobku ho bezpečne zabaľte a priložte záručný list (doklad o kúpe) s pokynmi pre opravu. Uveďte svoje meno, adresu a kontakt. Poistenie, manipulácia a preprava ide na tarchu osoby požadujúcej servis.
- Táto záruka sa nevzťahuje na poruchu výrobku spôsobenú haváriami, hrubými zaobchádzaním, nesprávnou manipuláciou, nesprávnou montážou, úpravou, prírodnou katastrofou, nesprávnym používaním alebo prevedenými zmenami. Okrem toho otvorenie alebo zmeny na púzdre výrobku alebo akékoľvek fyzické poškodenie, zníženie alebo úprava povrchu výrobku učiní taktiež záruku neplatnou.

- Záruka
- Záručná lehota 2 roky sa poskytuje iba na cyklopočítač a snímač.
- Pokiaľ výrobok nefunguje pri bežnom používaní,

- cyklopočítač a snímač budú opravené alebo vymenené zdarma.
- Pri vracaní výrobku ho bezpečne zabaľte a priložte záručný list (doklad o kúpe) s pokynmi pre opravu. Uveďte svoje meno, adresu a kontakt. Poistenie, manipulácia a preprava ide na tarchu osoby požadujúcej servis.
- Táto záruka sa nevzťahuje na poruchu výrobku spôsobenú haváriami, hrubými zaobchádzaním, nesprávnou manipuláciou, nesprávnou montážou, úpravou, prírodnou katastrofou, nesprávnym používaním alebo prevedenými zmenami. Okrem toho otvorenie alebo zmeny na púzdre výrobku alebo akékoľvek fyzické poškodenie, zníženie alebo úprava povrchu výrobku učiní taktiež záruku neplatnou.

- Bezpečné a príjemné jazdy!

EU - Vyhľadanie o zhode  
My, Giant Manufacturing Company, Ltd., N° 19, Shan-Fan Road, Daja District, Taichung, Taiwan, týmto potvrdzujeme pre Giant Europe B. V. (so sídlom na adrese Pascalleaan 66, 8218 NJ Lelystad, Holandsko), že všetky vyjadrenia v tomto vyhlásení sú správne a pravdivé a že bezdrôtový cyklocomputer Giant Continuum 9W („výrobok“) je plne v súlade s EMC/RF štandardmi. Sme si zároveň vedomí toho, že nesprávne alebo nepravdivé našich vyhlásení môže spôsobiť nesprávny škodu a vážnu ujmu Giant Europe B. V. a v súlade s príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi ponosíme zodpovednosť za akékoľvek nároky znesené v súvislosti s nepravdivosťou alebo nesprávnosťou našich potvrdení. Plné znenie vyhlásenia o zhode môžete nájsť na www.giant-bicycles.eu

Dodávateľ pre SR: Progress Cycle, a. s.  
Logistický park Tullpán, 253 01 Hostivice - Palouky  
Česká republika  
telefon: + 420 241 771 181-2  
e-mail: giant@progresscycle.cz  
internet: www.progresscycle.cz